

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RE – 14085



Fot.1. Widok samochodu, przód strona lewa



Fot.2. Widok samochodu, tył strona lewa




Fot.3. Widok samochodu, przód strona prawa




Fot.4. Widok samochodu, tył strona prawa


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RE – 14085



Fot.5. Numer nadwozia



Fot.6. Tabliczka znamionowa



Fot.7. Wskazania drogomierza



Fot.8. Widok deski rozdzielczej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RE – 14085



Fot. 9 Widok przestrzeni pasażerskiej



Fot.10. Widok uszkodzenia szyby czołowej



Fot. 11. Widok okładziny drzwi tyłu, lewych




Fot.12. Widok okładziny drzwi tyłu, prawych


DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RE – 14085




Fot. 13 Widok pokrywy komory silnika



Fot.14. Widok błotnika przedniego prawego



Fot. 15. Widok prawej tylnej części nadwozia



Fot.16. Widok prawej tylnej części nadwozia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RE – 14085



Fot. 17 Widok obudowy lustra prawego



Fot.18.Widok obudowy lustra lewego